




総評

- ・日陰等の影響により発電量が低下しています。
- ・異常ストリングが検出されています。

1. PCS端の発電量比較



	計算値[kWh]	実績値[kWh]	差異	売電量[kWh]
日積算	5,526	4,745	85.9%	4,640
11:00~13:00の積算	1,947	1,777	91.3%	1,720

2. 性能達成指数

	Total	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00
PCS01	87.9%	85.5%	92.4%	93.1%	87.2%	82.5%	81.0%
PCS02	90.1%	86.4%	95.8%	96.7%	89.2%	82.4%	80.7%

3. 損失率

DC端までのロス	交流変換ロス	送電ロス	ピークカットロス
20.6%	2.5%	1.7%	0.0%

4. 異常ストリング判定

PCS01	S1_9_1_3	S1_9_1_4	S1_9_1_5	S1_9_1_6	S1_9_1_7
PCS02	S2_7_2_4	S2_7_2_5	S2_8_2_1	S2_8_2_2	